

縫衣機修理易簡法

陳謙

縫衣機縫衣服的時候，往往會發生一些小毛病，只要細心檢查一下，這些小毛病都可以自己動手立刻修好的。

轉動不輕快

②外線的路線掛錯：應該重新正確的將外線掛過。
③外線比針孔粗大時：應立即換較細的線。

規則：應將內線重新捲過。
在彈簧片旁邊，有一個小螺旋，將這個小螺旋稍微放鬆一點就行了。內線匣裡的線，捲得不行，可能讓縫物自動滑上前去。



線調節器。
⑤針盤小孔有傷時：應該換一個新的針盤為宜。
⑥內線有擦傷時：取下內線盤，並請專家磨好，或者另裝上新的內線盤即可。

常常跳線。
①線質不好：換上等線。
②針的裝置不對：重新正確裝好。
③內線匣裡的彈簧片過緊：力螺旋作適當的調節。



機件缺少油：可由各小孔注入潤滑油，即縫衣機油。
②皮帶過緊：使用新皮帶時，難免有此現象，稍久以後就好了。

機器不轉動

原因：①皮帶太鬆或過長，應酌量裁去一段再接起來。
②開關螺旋太鬆，應將開關螺旋轉緊。

斷針。
①針的裝置不正：應將針重新裝好。
②針不直或針的質地不好：

的溝中有線屑：取下內線盤，好好清除乾淨，然後注入少許潤滑油。

針路不齊

原因：①外線與內線的強度不平衡。外線或內線過緊，應放鬆外線調節器，或內線匣的彈簧片。
②線的質地不好，換用上等線。
③針彎曲或不尖：應換用新針。

葡萄乾的做法

朱仙和

機，設備費較高。

改良脫水法。葡萄洗淨後，用鹼性藥品或鹽水煮沸法等中和酸性。當果實撈起，晒乾水份後，再用硫黃燶蒸或亞硫酸處理，然後以人工脫水法或蒸汽或電熱脫水法乾燥。

的油類：若用食油或其他代用類油時，不但不能潤滑機器，反而使機器不靈活。應用汽油把它洗乾淨，然後再注入潤滑油。

原因：①腳盤或輪軸部有污物，把軸部的污物如線屑，布屑之類清除後，注入適當潤滑油。


雜音很大

原因：①機器缺少油，由各小孔注入適當潤滑油。

仔細檢查各處螺旋，如有鬆懈立卽轉緊。

外線易斷。
原因：①外線的質地不好或外線上有結頭；應該另換新線或上等線。

日光乾燥法。葡萄連枝採下，掛在通風良好強烈日光下曝曬，幾天便可晒乾。以上二法為舊式的簡單做法，現在用的脫水法，製品品質較好，但需備有通熱風之脫水



都應選用上等針。
③縫製衣物時拉得太快：儘可能讓縫物自動滑上前去。